

“Principales causas de tener contaminación en el combustible son Obstrucción de los filtros de combustible, Erosión en inyectores, daño en las válvulas, combustión ineficiente, desgaste del pistón.”



TRIBO 6

“En TRIBOLAB®, contamos con el paquete Avanzado de Análisis de Combustible Diésel TRIBO 6, el cual brinda un mayor alcance que nuestro paquete básico TRIBO 5.”



Toma la muestra del fluido, con el sistema operando a temperatura de funcionamiento.



Llena el formato Tribolab® correspondiente al Test que pertenece.



Envía la muestra a Tribolab® para ser analizada.



Tribolab® registra y analiza la muestra, generando un e-report.



Tribolab® te envía un reporte vía e.mail con los resultados. El cliente evalúa las recomendaciones.



El tiempo de respuesta es de 24 a 48 hr. Una vez registrada la muestra en nuestros laboratorios.

El paquete de test **TRIBO 6** brinda el Análisis elemental por ICP, verifica la presencia de agua, sedimentos bacterias y hongos; ratifica, que el porcentaje de hollín y Punto de inflamación Pensky-Marten, se encuentre en estándares idóneos. Todo eso y además ofrece test de estabilidad térmica, PPM Azufre (ASTM D7220), FBT (ASTM D2068) entre otros.

Uno de los Test principales del paquete de análisis **TRIBO 6**, es el Conteo de partículas ISO (ISO4406.99), esto se debe a que con los estudios actuales, la industria entera se ha dado cuenta de la limpieza del combustible puede tener un gran impacto en el rendimiento del motor en general.

TRIBO 6: Test Avanzado de Análisis de Combustible Diésel. Volumen de Muestra: 1 L

- Análisis elemental por ICP (ASTM D5185)
- Punto de fluidez (ASTM D7346)
- Agua y sedimentos (ASTM D2709)
- Bacterias, hongos y moho (fabricante)
- Estabilidad térmica (ASTM D6468)
- Viscosidad (ASTM D445)
- PPM Azufre (ASTM D7220)
- FBT (ASTM D2068)
- Punto de inflamación (ASTM D3828)
- Índice de cetano (ASTM D976)
- Punto de nube (ASTM D7689)
- Destilación (ASMT D7345)
- Conteo de partículas ISO (ISO4406.99)
- CORROSIÓN DE LA TIRA DE COBRE (ASTM D130)

Para mayor información puede contactarnos a través de los teléfonos:

Norte América

Phone

+1- (786) 497.61.00
(786) 537.49.71

Fax: +1 (786) 441.44.08

Sur América

Phone

+58(414) 439.53.03 | (424) 473.04.59
(414) 342.51.61

Europa

Phone

+34- (658) 94.80.60
(911) 84.59.96

